



COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

Area Tecnica e Lavori Pubblici

P.zza Marconi n.3 - 47010 PORTICO E SAN BENEDETTO (FC) Italia

Telefono 0543 967047- Fax 0543 967243

Sito Internet: www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it

E-mail: francesco.pretolani@comune.portico-e-san-benedetto.fc.it

Ordinanza n.....23/2024

Portico e San Benedetto li, 27/11/2024

OGGETTO: CHIUSURA DEL SENTIERO CAI N.409 NEL TRATTO SAN BENEDETTO IN ALPE - ACQUACHETA IN ENTRAMBI I SENSI PER MOVIMENTO FRANOSO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il sentiero CAI 409 collega il centro abitato di San Benedetto in Alpe alla cascata dell'Acquacheta;
- nei mesi di settembre e ottobre sono verificati diverse precipitazioni di carattere piovoso su tutto il territorio comunale, in particolare nella parte alta di San Benedetto in Alpe;
- per tale motivo, oltre che per le sue eccezionali valenze paesaggistiche, si trova ad essere oggetto di un intenso uso da parte degli escursionisti sia esperti che principianti, nonostante le difficoltà oggettive dovute alla sua orografia;
- il protrarsi della situazione sopra descritta ha causato un movimento franoso del sentiero CAI 409, coordinate 43°58'46" N – 11°40'15" E, con un problema legato alla pubblica sicurezza.

VISTO che durante il sopralluogo da parte di personale dell'Ufficio Tecnico del Comune, mirato a valutare le condizioni manutentive del sentiero, è stato accertato lo stato di compromissione, con la conseguente incidenza sulla sicurezza da parte degli utilizzatori;

CONSIDERATO che le condizioni del sentiero, così come sopra esposto, rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO che nel caso di specie ricorrono le condizioni di interesse pubblico di cui all'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

ORDINA

A partire da oggi, 27 novembre 2024, la chiusura del sentiero CAI 409, da San Benedetto in Alpe, Via Molino all'incrocio con il sentiero CAI 407 presso la località della Cascata dell'Acquacheta.

La presente ordinanza avrà valore fino a quando non siano eseguiti i lavori di messa in sicurezza e il ripristino della normale percorribilità del tratto del sentiero sopraindicato.

AVVERTE

- Che il provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Regione Emilia – Romagna entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

DISPONE

Che sia esposta opportuna cartellonistica informativa sulla situazione in atto;

Che siano poste delle barriere fisiche all'imbocco del sentiero CAI 409 da San Benedetto in Alpe Via Molino all'incrocio con il sentiero CAI 407 atte ad impedire l'accesso;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Forlì – Cesena
- al Comando Legione Carabinieri di Portico di Romagna;
- al Comando Legione Carabinieri – Corpo Forestale stazione San Benedetto in Alpe;
- al Parco Nazionale Foreste Casentinesi;
- all'Ufficio di Polizia Municipale;
- al CAI – Club Alpino Italiano.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO

Maurizio Monti

(documento sottoscritto digitalmente)